

## Fiche Technique

### Tanik® + Convertisseur de Rouille

#### Spécifications:

<b>Autres dénominations :</b>	Stabilisateur de rouille, stop rouille, rust converter, rust stabiliser, stop rust...
<b>Utilisation :</b>	sur métaux ferreux (aciers, fonte etc.)
<b>Composition :</b>	Polymères synthétiques en dispersion aqueuse et acide tannique. Sans COV.
<b>Pigments :</b>	non pigmenté
<b>Pouvoir couvrant :</b>	20 à 30m <sup>2</sup> /Litre selon la rugosité de la surface après dérouillage mécanique ou sablage. 25m <sup>2</sup> /L. sur ST2.5 ou SA2.5
<b>Temps de séchage :</b>	Recouvrable après 3 heures (à 20°C et 60 % HR)
<b>Application :</b>	Brosse, rouleau ou pistolet. <b>NE PEUT PAS ETRE DILUE</b> (même avec de l'eau)
<b>Compatibilité:</b>	La couche de <b>Tanik® +</b> se lie chimiquement au métal pendant la réaction de séchage est compatible avec toutes les peintures et enduits auxquels elle confère ainsi une adhérence supérieure au support.
<b>Nettoyage des outils :</b>	à l'eau avant séchage.
<b>Résistances :</b>	le <b>Tanik® +</b> n'a pas de résistance mécanique et n'est pas imperméable. Il résiste à des températures de 120C° sur de longue durée.
<b>Stockage :</b>	A l'abri du gel et des rayons UV (soleil, tube TL) en dessus de 25°C et à max. 40°C temporairement.  Se conserve au moins 12 mois après ouverture si soigneusement refermé et plus de 2 ans stocker dans les conditions préconisées.

# TANIK®

## STOP-ROUILLE



### Mode d'emploi :

**Préparation de surface :** Éliminer mécaniquement la rouille non adhérente (brosse métallique) et dégraisser.  
En atmosphère maritime rincer abondamment à l'eau douce pour éliminer les résidus de sel.  
Sur des constructions neuves éliminer mécaniquement la calamine et activer la réactivité de la surface par sablage ou ponçage léger.

**Application :** Prêt à l'emploi. Appliquer **une seule couche** (la surface peut être humide). La surface traitée réagira immédiatement ce qui se traduira par la formation d'une couche protectrice bleu-noire (=rouille convertie).

**Ne jamais poncer après séchage et avant l'application des couches suivantes!**

**Température d'application :** Entre +5°C et +40°C.

En climats désertiques (température très élevées et/ou faible HR) n'utiliser que le **Tanik® + Desert Formule**.  
Dans les corps creux utiliser le **Tanik® WAX** (cire réactive en émulsion aqueuse).

**Séchage et peinture :** Après séchage complet il faut recouvrir la surface par un système de peinture approprié. Une sous-couche isolante de type epoxy ou washprimer est conseillée afin de garantir la protection des métaux ferreux et l'adhérence des couches suivantes.

**Note :** N'utiliser que des récipients en plastique, céramique, verre pour contenir le **Tanik® +**

**Tanik® + ne contient aucun produit toxique (métaux lourds, composés minéraux ou organiques)**